


INSTR1265

Nachrüstung einer PixelARC- Montageanleitung


www.oeelectrics.com




Entfernen Sie die Sicherungsmutter von der PIXEL-Einheit















Mikro-USB durch die ARC-G-Tülle führen und an die Ladespule anschließen



PIXEL in die ARC-G-Durchführung einsetzen



UK - sales@oeelectrics.co.uk / +44 (0) 1924 367 255

AUS - sales@oeelsafe.com.au / 1300 ELSAFE (357 233)

DE - info@oeelectrics.de / +49 (0)2261 958 3001

U.S.A - sales@oeelectrics.com / +1 (844)-927-0600



INSTR1265

Nachrüstung einer PixelARC- Montageanleitung

www.oeelectrics.com



