



Nachrüstung GROMMET-ARC Einbauanleitung


- 1 Entfernen Sie die Sicherungsmutter vom BRUSH GROMMET




- 2 BRUSH GROMMET aus dem Ausschnitt entfernen




- 3 BRUSH INSERT aus der Tülle lösen




- 4 Mikro-USB durch die ARC-G-Tülle führen und an die Ladespule anschließen




- 5 BRUSH INSERT in die ARC-G-Durchführung einsetzen




- 6 GROMMET-ARC in den Ausschnitt einsetzen



- 7 GROMMETARC an seinem Platz sichern



- 8



Das Eindrehen der Mutter ist optional.